





Ansicht F



* = Masse durch Formtoleranz nach unten versingert.
 Feinmas - Toleranz nach GTA 13/65 DIN 1688



GH02AL005/140